

Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”

Leesi tehnilise vaatluse post Harjumaal Kuusalu vallas

Sisukord

1. Kohustuslikud andmed	2
2. Asukoha skeemid	3
3. Fotod.....	6
4. Täiendav info.....	19


Koostajad:
Ain Tähiste, Mart Mõniste

2014

1. Kohustuslikud andmed


1.1	Algne nimetus	Leesi tehnilise vaatluse post
1.2	Hilisem(ad), sh praegune(sed) nimetus(ed)	
1.3	Aadress	Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla. Lähiaadress: Leesiranna (0,2 ha), tunnus: 42301:001:0177
1.4	Koordinaadid	59°36'18.78", 25°29'40.92"
1.5	Algne teave, sh ajalugu	
1.6	Praegune funktsioon	erastatud, seidab kasutusest
1.7	Seisukorra hinnang	Avad osaliselt lahti, katused katki, trepid osaliselt kasutamiskõlbmatud.. Võrreldes teiste sarnaste postidega tunduvalt kompleksem - trepid ja väravad on alles.
1.8	Ümbruse lühikirjeldus	
1.9	Joonised	Hoonete ja asukoha skeemid (6)
1.10	Fotod	Tänapäevased fotod (25)
1.11	Seotud ehitised	
1.12	Põhiüksus	
1.13	Lisateave	
1.14	Töö teostamise aeg	Välitööde aeg 23.04.2014
1.15	Koostaja andmed	Ain Tähiste, Mart Mõniste

2. Asukoha skeemid



Skeem 1. Leesi tehnilise vaatluse post Harjumaal Kuusalu vallas.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal




Skeem 2. Leesi tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Leesi külas.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal




Skeem 3. Leesi tehnilise vaatluse posti objektid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal




Skeem 4. Leesi tehnilise vaatluse posti objektid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal

- 1 - vaatlusposti hoone
- 2 - välipeldik



Skeem 5. 1961. aasta 1:25 000 kaardil on Leesi vaatluspost olemas.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal



Skeem 6. 1984. aasta 1:10 000 kaardil on Leesi vaatluspost märgitud.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal

3. Fotod

Foto numbri järel sulgudes on pildifaili number.
Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil.



Foto 1 (463). Leesi tehnilise vaatluse post. Ligipääs eramu aia tagant üle purde.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 2 (464). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 3 (465). Leesi tehnilise vaatluse post. Väike peldik on ainus lisaehitis posti territooriumil.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 4 (470). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 5 (). Leesi tehnilise vaatluse post on neljakorruseline.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 6 (468). Leesi tehnilise vaatluse post. Erinevalt teistest sarnastest postidest on Leesil metallist redelid alles.

Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 7 (473). Leesi tehnilise vaatluse post.

Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 8 (508). Leesi tehnilise vaatluse post. Prožektoriruumil on ees originaalsed väravad, Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 9 (476). Leesi tehnilise vaatluse post. Prožektori relsid on betoonist siiski välja kangutatud. Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 10 (478). Leesi tehnilise vaatluse post. Prožektoriruum,
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 11 (480). Leesi tehnilise vaatluse post. Prožektoriruum.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 12 (481). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 13 (482). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 14 (504). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 15 (484). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 16 (489). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 17 (493). Leesi tehnilise vaatluse post. Välisrõdudel on puit mädanenud.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 18 (488). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 19 (494). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 20 (495). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 21 (500). Leesi tehnilise vaatluse post. Prožektoriruumi lagi ei kesta enam kaua.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 22 (498). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.




Foto 23 (499). Leesi tehnilise vaatluse post. Kõige kõrgemale korrusele ei kannata enam ronida, redelid on nii viletsas seisus.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 24 (506). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.



Foto 25 (512). Leesi tehnilise vaatluse post.
Foto Mart Mõniste 23.04.2014.

4. Täiendav info

Eesti Rohevöö projekt

http://www.estoniangreenbelt.eu/Rohevoo_1.htm (vaadatud 6.10.2013)

Eesti rohevöö militaarobjektid: Eesti põhja- jalooderannik

Google Maps kaardirakendusse on märgitud 197 objekti

<https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201476420995261355958.0004b3af9595b5ad04518&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&source=embed&ll=59.30516,25.455322&spn=2.804585,6.580811&z=7&dg=feature> (vaadatud 4.05.2014)

NSV Liidu ja Venemaa relvajõud Eestis 20. sajandi lõpukümnendel.

Esimene osa: ülevaade Eestis asunud NSV Liidu ja Venemaa relvajõududest (v.a. merevägi). Koostaja Jüri Pärn 2007