

Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”

Lobi tehnilise vaatluse post Lääne-Virumaal Vihula vallas

Sisukord

1. Kohustuslikud andmed	2
2. Asukoha skeemid	3
3. Fotod.....	6
4. Täiendav info.....	15

Koostajad:


Ain Tähiste, Mart Mõniste

2014


1. Kohustuslikud andmed

1.1	Algne nimetus	Lobi tehnilise vaatluse post (PTN)
1.2	Hilisem(ad), sh praegune(sed) nimetus(ed)	
1.3	Aadress	Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Lobi küla. Lähiaadress: Sagadi metskond 24, tunnus: 88703:001:0265
1.4	Koordinaadid	59°38'5.68", 25°57'50.22"
1.5	Algne teave, sh ajalugu	
1.6	Praegune funktsioon	Kasutuseta. Vaatetorni puidust vahepõrandad mädad, üles ronida ei kannata. Prožektori alus lainete poolt lõhutud.
1.7	Seisukorra hinnang	Metskonna maadel, erastamata.
1.8	Ümbruse lühikirjeldus	Kaugus Võsult 7 km, Loksalt 15 km (lennult). Lääne pool 5,5 km kaugusel on Palganeeme TVP, 3 km lõunas Lobi raketibaas ja linnak.
1.9	Joonised	Hoonete ja asukoha skeemid (6)
1.10	Fotod	Tänapäevased fotod (18)
1.11	Seotud ehitised	
1.12	Põhiüksus	6. Punatähe ordeniga Gdynia piirivalvesalk (s/o 2294, kutsung „Vezdehod“) Rakveres
1.13	Lisateave	1961. aasta kaardil on vaadetorn ja kolm hoonet märgitud 800 meetrit ida pool neemel. Praeguste välitööde ajal jäi see koht üüle vaatamata.
1.14	Töö teostamise aeg	Välitööde aeg 24.04.2014
1.15	Koostaja andmed	Ain Tähiste, Mart Mõniste


2. Asukoha skeemid



Skeem 1. Lobi TVP Lääne-Virumaal Vihula vallas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal




Skeem 2. Lobi TVP Vihula vallas Lobi külas. Allikas: Maa-ameti Geoportaal



Skeem 3. Lobi TVP Vihula vallas Lobi külas. 1961. aasta kaardil on lisaks Lobineeme vaatetornile märgitud teine vaatetorn ja kolm hoonet ka idapoolsel neemel.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal




Skeem 4. Lobi TVP Vihula vallas Lobi külas. 1985. aasta kaardil on ainult üks vaatetorn läänepoolsel neemel. Idapoolsele neemele ei vii kaardi järgi enam teedki.

Allikas: Maa-ameti Geoportaal



Skeem 5. Lobi TVP objektid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal



Skeem 6. Lobi TVP objektid. Allikas: Maa-ameti Geoportaal

1 - metallist vaatetorn
2 - meremärgi? vundament

3 - prožektori platvorm
4 - putka

3. Fotod

Foto numbri järel sulgudes on pildifaili number.
Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil.



Foto 1 (1088). Lobi TVP. Posti objektid asuvad kompaktselt lagedal neemetipul, veepiirist paarikümne meetri kaugusel
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 2 (1121). Lobi TVP. Esiplaanil vumdamend [2], taga prožektori alus [3] ja putka [4].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 3 (1129). Lobi TVP. Vaadetorn [1].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 4 (1126). Lobi TVP. Torn on tüüpiline ja ka tüüpilises lagunemistasmes - puidust vahepõrandad on nii määdad, et ülesse ei kannata ronida. Näha on jäljed erilisest viimistlusest - käsipuu puidust kate ja redeliastmetel laiendused puitastmete kinnitamiseks.
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 5 (1123). Lobi TVP. Vaatetorni kõrval on kuuekandiline vundament [2].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 6 (1093). Lobi TVP. Vundamendil on kiri „AS 18. 1935?.7”. Tõenäoliselt meremärgi alus?
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 7 (1094). Lobi TVP. Vundament [2]
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 8 (1118). Lobi TVP. Vundament [2].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 9 (1122). Lobi TVP. Prožektorialus [3] ei ole neljakandiline, vaid ümardatud nurkadega, kaheksanurkne. Sarnane on ka Pedassaares.
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 10 (1105). Lobi TVP. Prožektorialus [3].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 11 (1107). Lobi TVP. Prožektori alus [3] on tormilainetes kannatada saanud.
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 12 (1115). Lobi TVP. Prožektori alus [3].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 13 (1110). Lobi TVP. Prožektori alus [3].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 14 (1112). Lobi TVP. Prožektori alus [3]. On näha, et mere purustusi on varemgi
remontida tulnud.
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 15 (1113). Lobi TVP. Prožektorialuse kõrval on ilma akendeta putka [4].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 16 (1097). Lobi TVP. Putka [4].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 17 (1098). Lobi TVP. Putka [4].
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.



Foto 18 (1101). Lobi TVP. Putka kõrval prožektori aluse serval on betoonis viisnurk ja loetamatu aastaarv.
Foto Mart Mõniste 24.04.2014.

4. Täiendav info

NSV Liidu ja Venemaa relvajõud Eestis 20. sajandi lõpukümnendel.

Esimene osa: ülevaade Eestis asunud NSV Liidu ja Venemaa relvajõududest (v.a. merevägi). Koostaja Jüri Pärn 2007

1) **6. Punatähe ordeniga Gdynia piirivalvesalk** (s/o 2294, kutsung „Vezdehod“) Rakveres, Näituse 23. Salk toodi Rakverre 1954. a märtsis Dobromil’ist (Lääne-Ukrainas) varasema **99. piirivalvesalga** (s/o 2345) asemele. Kuni Näituse tänava sõjaväelinnaku valmimiseni asus 6. salk arvatavasti Pika tänava alguses (hilisema kopterieskadrilli linnakus).

Allüksused 12.1975–1992:

2294-A	1. piirivalvekordon	Fizmat	Narva-Jõesuu (Auga)	Ida-Viru
2294-B	2. piirivalvekordon	Otbornõi	Toila	Ida-Viru
2294-V	3. piirivalvekordon	Uspehh	Saka mõis	Ida-Viru
2294-G	4. piirivalvekordon	Etalon	Aseri	Ida-Viru
2294-D	5. piirivalvekordon	Gidron	Kunda	Lääne-Viru
2294-Je	6. piirivalvekordon	Bromistõi	Rutja	Lääne-Viru
2294-P	piirivalvekomandantuur	Filarmonija	Hara (12.1975-st?)	Harju
2294-Ž	7. piirivalvekordon	Venta	Vergi	Lääne-Viru
2294-I	8. piirivalvekordon	Lebjodka	Käsmu	Lääne-Viru
2294-K	9. piirivalvekordon	Sobol’	Turbuneeme (12.1975-st)	Harju
2294-L	10. piirivalvekordon	Kiprida	Hara (12.1975-st)	Harju
2294-M	11. piirivalvekordon (Pjotr Rodionovi nim)	Stražnik	Tsitre (12.1975-st)	Harju
2294-N	12. piirivalvekordon	Otvarnoi	Kaberneeme (12.1975-st)	Harju
2294-U	õppepunkt		Aseri (kordonist edasi, tellisetehase savikarjääri kaldal)	Ida-Viru

Hara külas asunud komandantuurile allusid 7.–12. kordon, selle väliõppekeskus asus teisel pool Hara lahte, Pärisme külas (Harjumaal).